



VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ VILNIAUS FILIALAS

Lietuvos Respublikos seimo nariui
Linui Balsiui
El. paštas info@eso.lt

2017-03-10 Nr. 4R-251
I 2017-01-31 Nr. SN-S-32

P. Viktor Bedunkevič
Rodūnios kel. g. ●●●●● Vilnius

DĖL KREIPIMOSI

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai (toliau – LOU) išnagrinėjo pil. Viktor Bedunkevič 2017 m. vasario 27 d. prašymą dėl situacijos išaiškinimo.

Pranešame, kad betoninė tvora buvo avarinės būsenos ir netinkama eksploatuoti, todėl buvo demontuota ir suprojektuota nauja tinklinė tvora. Tinklinės tvoros sprendimas parinktas saugumo ir skrydžių saugos sumetimais.

VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filialas laikosi ES direktyvose nustatytų reikalavimų ir triukšmingų orlaivių, neatitinkančių nustatytų normų, neįsileidžia. Vilniaus oro uostas dar 2003 metais įsirengė automatinę triukšmo kontrolės sistemą ir pastoviai atlieka triukšmo lygio monitoringą. Remiantis triukšmo kontrolės sistemos duomenimis, kasmet braižomas triukšmo žemėlapis, monitoringo rezultatai kasmet apibendrinami, o ataskaita teikiama Civilinės aviacijos administracijai. Pažymėtina, kad šiuo metu greta gyvenamojo namo papildomai įrengta mobili triukšmo matavimo įranga. Remiantis triukšmo kontrolės sistemos duomenimis, greta namo esančio Rodūnios kel. 28, Vilniuje, išmatuotas triukšmo lygis sudaro $L_{dienes} = 51$ dB(A), $L_{vakaro} = 46$ dB(A), $L_{nakties} = 44$ dB(A), t.y. visą parą neviršija atitinkamai 65, 60 ir 55 dB(A) leistinų ribinių dydžių, kuriuos reglamentuoja HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr.75-3638).

Direktorius


Olaf Martens

Romualdas Laurinaitis, tel. 8 613 17988, faks. (8 5) 2329122, el. p. r.laurinaitis@ltou.lt